

RL-Nr.	Status	bestehende RL-Nr.	Stand	RL-Bezeichnung	Obmann	
					Name	Vorname
BT101-01	pr	neu	VV	Rauch- und Wärmeabzugsanlagen - Teil 1: Grundlagen und allgemeine Anforderungen	Burkhardt	David
BT101-02	pr	neu	VV	Rauch- und Wärmeabzugsanlagen - Teil 2: Entrauchungsanlagen (Planung, Realisierung, Qualifizierung, Betrieb)	Niederhauser	Emanuel
BT101-03	pr	neu	Q	Rauch- und Wärmeabzugsanlagen - Teil 3: Überdruckbelüftungsanlagen (Planung, Realisierung, Qualifizierung, Betrieb)	Burkhardt	David
BT101-05	pr	neu	Q	Rauch- und Wärmeabzugsanlagen - Teil 5: Ingenieurverfahren zur Bemessung der Rauchableitung aus Gebäuden	Burkhardt	David
BT104-01/-02	pr	95-2	VV	Betreiben und Instandhalten von gebäudetechnischen Anlagen	Burkhardt	David
BT501-01	pr	92-1 / 79-1	BIII	Hydraulische Schaltungen in HLKK- und Sonderanlagen - Theorie	Doebeli	Thomas
BT501-02	pr	92-1 / 79-1	BIII	Hydraulische Schaltungen in HLKK- und Sonderanlagen - Anwendungen	Doebeli	Thomas
EC101-01	pr	neu	VV	Leistungen der Fachingenieure für Tüengineering	N.	N.
EC102-01	pr	neu	ÜV	Anforderungen an Technikzentralen - Elektrotechnik	Wouters	Volker
HE300-01	pr	neu	VV	Qualitätssicherung in Elektrowärmepumpen	Kriegers	Michael
HE301-01	pr	93-1	VV	Sicherheitstechnische Einrichtungen für Heizungsanlagen	Gnos	Franz
HE302-01	pr	neu	ÜV	Belüftung von Pelletslager	Schwarzentruber	Pius
VA106-01	pr	2004-1	S	RLT Anlagen in Hallenbädern	Kannewischer	Harald
VA10x-01	pr	92-2	S	Devis Raumluftechnische Anlagen	Hennemann	Philippe
VA301-01	pr	95-1	S	Luftbefeuchtung in Lüftungstechnischen Anlagen	Zurfluh	Benno

Übernahme VDI-Richtlinien:

VA104-01	pr	Übernahme VDI 6022	V	Hygieneanforderungen an Raumluftechnische Anlagen und Geräte	Zurfluh	Benno
RE600-01	pr	Übernahme VDI 6034	LÜ	Raumkühlflächen - Planung, Bau und Betrieb	Hildebrand	Kurt
RE600-02	pr	Übernahme VDI 6034	LÜ	Abnahmeprüfung an Raumkühlflächen	Hildebrand	Kurt
BT102-02	pr	Übernahme VDI 2047 BL 2	BI	Hygienegerechter Betrieb von Verdunstungs-Rückkühlungen	Wyss	Otto
BT105-01	pr	Übernahme VDI 6041	BI	Technisches Monitoring von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen	Brügger	Philippe

Stand der Bearbeitung - Legende:

- S Spurguppe
- BI Bearbeitung 1. Drittel
- BII Bearbeitung 2. Drittel
- BIII Bearbeitung 3. Drittel
- Q Qualitätssicherung
- ÜQ Überarbeitung Q-Si.
- VV vor der Vernehmlassung
- V Vernehmlassung
- ÜV Überarbeitung Vernehmlassung
- LÜ Layout + Übersetzung
- D Druck